

Technisches Merkblatt

Stonek - Graffiti-Entferner-Flüssig

Ein Spezialprodukt zum Entfernen von Graffiti, Farben, Kleberrückständen sowie alten Beschichtungen

Eigenschaften:

Der Stonek Graffiti-Entferner Flüssig ist ein Hochleistungs-Spezial-Löser welcher Graffiti und Farben entfernt. Dient auch zur rückstandsfreien Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen, z.B. Klebstoffrückständen oder Baumharz. Ebenso können damit alte Beschichtungen entfernt werden.

Anwendungsbereich:

Der Stonek Graffiti-Entferner Flüssig ist hervorragend geeignet zur Entfernung von Graffiti, Farben, Kleberrückständen, Baumharz, Beschichtungen etc. Kann auf sämtlichen Natur- und Kunststeinoberflächen im Innen- und Außenbereich angewendet werden, ebenso auch auf Chrom und Glas.

Verarbeitung:

Das Produkt auf die betroffenen Bereiche unverdünnt aufbringen und nach erfolgter Einwirkzeit feucht mittels Handreinigungspad ab reinigen. Sollten nach dieser Behandlung noch Rückstände in den Poren vorhanden sein, einfach den Vorgang wiederholen und mit einer weichen Bürste durchbürsten und anschließend mit reinem Wasser nachwaschen.

Achtung: Bei Lack- und Kunststoffuntergründen die Verträglichkeit zunächst an unauffälliger Stelle testen! Bei Pulverbeschichtungen kann hierdurch die Beschichtung abgelöst werden!

Hinweis: Nicht in der prallen Sonne verarbeiten. Bei Anwendung unter +5°C wird die Wirksamkeit eingeschränkt.

Es wird empfohlen, eine Musterfläche anzulegen, um die Eignung und den Verbrauch zu bestimmen.

Sicherheit:

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P241 Explosionsgeschützte elektrische Geräte/ Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen verwenden.
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.



GEFAHR

Dieses technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wir bitten Sie, alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Erzeugnissen den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen.
Bitte legen Sie kleine Musterflächen an um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen.